

CADENA DE CUSTODIA (EMISIONES GASEOSAS)

RE-41

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobalto Bramei		
Lugar	Sitio Mina, Prestuping	Fecha	21/1/19
Promotor	UPSA	Persona de Contacto	Ramiro De Arco
Teléfono	6378-7016	e-mail	ramiro.de.arco@fgmb.com

Condiciones climáticas

Parámetros	Estado del tiempo				
Humedad relativa	70.4%	Soleado	—	Época Seca	✓
Dirección del viento	N	Nublado	✓	Época Lluviosa	—
Velocidad del viento	23.8 km/h	Lluvioso	—	Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	978480 N 537832 E
Temperatura	28.7°C				

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Gases Monitoreados	Coordenadas UTM de la fuente	Fuente Generadora de gases	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Quica 311	NO ₂	978481 N	Gas de combustión de vehículos	1:30 pm	1:32 pm	1:02 h	Quica Real 503747
	CO	537840 E					
	SO ₂			2:41 pm	3:42 pm	1:01 h	

Prestuping (Area 311)

Elaborado por

[Signature]

Fecha:

21/1/19

Hora:

1:30 pm



N° SC-CER139957



CADENA DE CUSTODIA (EMISIONES GASEOSAS)

RE-41

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobalto Panamá		
Lugar	Planta de Generación Eléctrica	Fecha	22-1-19
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Francisco De Arce
Teléfono	6378-7016	e-mail	Francisco.DeArce@fgul.com

Condiciones climáticas

Parámetros	Estado del tiempo			
Humedad relativa	69.3%	Soleado	/	Época Seca ✓
Dirección del viento	N	Nublado	✓	Época Lluviosa /
Velocidad del viento	2.6 km/h	Lluvioso	/	Coordenadas (NAD27 o WGS 84) 996372 N 533904 E
Temperatura	28.3°C			

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Gases Monitoreados	Coordenadas UTM	Fuente Generadora de gases	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Planta de Generación Eléctrica	CO y SO ₂	996365 N 533886 E	trabajo con pines tunas	9:12am	10:12am	1 hora	AvaKal 903747
	NO _x		pase de vehículos	10:33am	11:33am	1h	"

Planta de Generación Eléctrica (Área de Filtración)

Elaborado por

Nencia Cernud

Fecha: 22-1-19

Hora: 9:15 am

CADENA DE CUSTODIA (EMISIONES GASEOSAS)

RE-41

Datos generales

Nombre del proyecto	Planta de Generación Eléctrica (Switch yard) - Puente Pácora		
Lugar	Puente Pácora (switch yard)	Fecha	22/1/19
Promotor	MPGA	Persona de Contacto	Renato De Arce
Teléfono	6378-7016	e-mail	renato.de.arce@mpga.com

Condiciones climáticas

Parámetros	Estado del tiempo			
Humedad relativa	54.1%	Soleado	—	Época Seca ✓
Dirección del viento	—	Nublado	✓	Época Lluviosa —
Velocidad del viento	—	Lluvioso	—	Coordenadas (NAD27 o WGS 84) ✓ 9965 48 N 5341 71 E
Temperatura	27.5 °C			

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Gases Monitoreados	Coordenadas UTM	Fuente Generadora de gases	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Switch yard	NO ₂	N.A.	baterías	1:53 pm	2:55 pm	1:02h	Que
Central de baterías	CO			3:04 pm	4:07 pm	1:03h	Real
	SO ₂						503747

Planta de generación eléctrica (Switch yard) - Puente Pácora

Elaborado por

[Firma]

Fecha:

22/1/19

Hora:

1:53 pm

CADENA DE CUSTODIA (EMISIONES GASEOSAS)

RE-41

Datos generales

Nombre del proyecto	CMA de Caba Panamá				
Lugar	Sitio Piloto, Pab. 4000-53-TMP			Fecha	23/1/19
Promotor	USDA			Persona de Contacto	Agustina Varela
Teléfono	6378-7016			e-mail	agustina.varela@usda.com

Condiciones climáticas

Parámetros	Estado del tiempo				
Humedad relativa	81.2%	Soleado		Época Seca	✓
Dirección del viento	-	Nublado	✓	Época Lluviosa	
Velocidad del viento	-	Lluvioso		Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	982799N 537379E
Temperatura	27.8°C				

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Gases Monitoreados	Coordenadas UTM	Fuente Generadora de gases	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Platón de Antena	SO ₂	982311N / 537386E	Escape de control	8:41 am	9:44 am	1:03 h	Quec
B-TME	CO	982323N / 537410E	Escape al generador	9:56 am	10:58 am	1:02 h	Quec
	NO ₂						503747

Elaborado por				Fecha:	23/1/19	Hora:	8:41 am
---------------	--	--	--	--------	---------	-------	---------

CADENA DE CUSTODIA (EMISIONES GASEOSAS)

RE-41

Datos generales

Nombre del proyecto	<i>Min. de Cobre Panamá</i>		
Lugar	<i>Sitio Gloria, Barú Norte</i>	Fecha	<i>24/1/19</i>
Promotor	<i>UPSA</i>	Persona de Contacto	<i>Francisco Se Dico</i>
Teléfono	<i>6378-7016</i>	e-mail	<i>francisco.dico@upsa.com</i>

Condiciones climáticas

Parámetros	Estado del tiempo				
Humedad relativa	<i>81.6%</i>	Soleado	☒	Época Seca	☒
Dirección del viento	<i>NO</i>	Nublado	☐	Época Lluviosa	☐
Velocidad del viento	<i>3.1 m/s</i>	Lluvioso	☐	Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	<i>983031N 536687E</i>
Temperatura	<i>28.3°C</i>				

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Gases Monitoreados	Coordenadas UTM de la fuente	Fuente Generadora de gases	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
<i>Barú Norte</i>	<i>NO2</i>	<i>983014N</i>	<i>Escape de</i>	<i>9:24am</i>	<i>10:25am</i>	<i>1:01 h</i>	<i>Que Pasa</i>
<i>Secto 3-TME</i>	<i>CO</i>	<i>536693E</i>	<i>vehículo pesado</i>				<i>503742</i>
	<i>SO2</i>			<i>10:43am</i>	<i>11:45am</i>	<i>1:02h</i>	

Elaborado por		Fecha: <i>24/1/19</i>	Hora: <i>9:24am</i>

CADENA DE CUSTODIA (EMISIONES GASEOSAS)

RE-41

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá				
Lugar	Planta de Procesos (Switchyard)	Fecha	25-1-19		
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Francisco De Arce		
Teléfono	6378-7016	e-mail	Francisco.DeArce@fgmbo.com		

Condiciones climáticas

Parámetros	Estado del tiempo				
Humedad relativa	89.3%	Soleado	N/A	Época Seca	✓
Dirección del viento	N/A	Nublado	✓	Época Lluviosa	N/A
Velocidad del viento	N/A	Lluvioso	N/A	Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	977659N 540139E
Temperatura	25.2°C				

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Gases Monitoreados	Coordenadas UTM	Fuente Generadora de gases	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Subestación Eléctrica (Switchyard) (413)	CO y SO ₂	977659N 540139E	Boturbo	8:58am	9:58am	1h	Auer Rae 503747
	NO ₂			10:10am	11:10am	1h	

Planta de Procesos (Subestación eléctrica - Switchyard 413)

Elaborado por	Nervia Canal	Fecha:	25-1-19	Hora:	9:15 am
---------------	--------------	--------	---------	-------	---------



N° SC-CER139957



CADENA DE CUSTODIA (EMISIONES GASEOSAS)

RE-41

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá		
Lugar	Soto Mayor	Fecha	21/1/18
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Franco De Arco
Teléfono	6378-7016	e-mail	franco-arco@fpmi.com

Condiciones climáticas

Parámetros	Estado del tiempo				
Humedad relativa	67.4%	Soleado	✓	Época Seca	✓
Dirección del viento	NO	Nublado	N.A	Época Lluviosa	N.A
Velocidad del viento	16.9 Km/h	Lluvioso	N.A	Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	978499N 539672E
Temperatura	29.5°C				

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Gases Monitoreados	Coordenadas UTM	Fuente Generadora de gases	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Conveyer	SO ₂	978472N	- Puro de voladura	9:30 am	10:30 am	1:05 h	Que Real
Muelle Mollino	CO	539660E	Máquina				503747
	NO ₂		(Escapes) por	10:50 am	11:52 am	1 h	

Planta de procesor (conveyer).

Elaborado por

[Signature]

Fecha:

21/1/18

Hora:

9:30 am

4.34
6.06